

Všeobecné dodacie predpisy

Hlavné zmeny v "Všeobecných špecifikáciách dodania" na rok 2014 sú v tomto opise označené žltou farbou

1. Rozsah platnosti a účel

- 1.1 Dodacie predpisy spoločnosti Windmüller & Hölscher (W&H) zaručujú efektívny priebeh príjmu tovaru. Zabráni sa tak čakacím dobám pre špeditérov a pracovníkov spoločnosti W&H, ako aj nezrovnalostiam a oneskoreniam pri dodávaní.

Dodacie predpisy spoločnosti W&H platia spolu so Všeobecnými nákupnými podmienkami spoločnosti W&H.

2. Všeobecné informácie

- 2.1 Dodržiavanie dodacích termínov, požiadaviek na kvalitu a dodacích predpisov sú základom hodnotenia dodávateľa spoločnosťou W&H.
- 2.2 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, musí sa dodať všetok tovar / diely kompletne a zmontované a tiež vrátane všetkých špeciálnych povrchových úprav.
- 2.3 Podľa bodu 6.2 Všeobecných nákupných podmienok spoločnosti W&H sa zobrazujú odchýlky v kvalite a kvantite zistené pri prijíme tovaru písomne ako dodacie chyby.

3. Adresy pre dodávky

Musí sa vždy rešpektovať poštová dodacia adresa, ktorá je uvedená v objednávkach a zákazkách na prácu za mzdu spoločnosti W&H.

- Dodávka sa musí realizovať zásadne na príjem tovaru vo W&H **podniku 3 na Ringeler StraÙe 14, 49525 Lengerich**.
- Dodávky do skladu surového železa do W&H podnik 2 na Ringeler StraÙe 14, 49525 Lengerich alebo dodávky do W&H podnik 1 na MünsterstraÙe 50, 49525 Lengerich sú možné iba po dohode s príslušným zodpovedným nákupcom / disponentom spoločnosti W&H.
- Môže byť potrebné, aby sa dodávka realizovala vo vonkajšom sklade spoločnosti W&H. Tento proces je riadený odborným spracovaním na prijíme W&H.

4. Doby príjmu tovaru

- 4.1 Doba príjmu tovaru cez pracovné dni:

Pondelok až štvrtok 07.15 -14.45 hod

Piatok 07.15 -14.15 hod

- 4.2 Dodávky mimo dób príjmu tovaru uvedených v bode 4.1 sú možné iba po dohode s príslušným kompetentným nákupcom / disponentom firmy W&H.

5. Stav pri dodávke

- 5.1 Nakladacie pomôcky a obaly sú prijímané iba v bezchybnom stave. Pri preukázateľnom poškodení nakladacích pomôcok a obalov si spoločnosť W&H vyhradzuje právo odmietnuť príjem tovaru.
- 5.2 Vykládka vozidla musí byť bezpečná a čo možno najefektívnejšia. Musí sa zaručiť vykládka bez nájazdovej rampy (kamióny). Vykládka vysokozdvížným vozíkom je štandard. Vykládka je možná iba z ľavej strany vozidla (v smere jazdy). Na prijíme tovaru W&H sú k dispozícii 3,5t vysokozdvížný vozík, zdvíhacie vozíky a 10t žeriav. Pri odlišných požiadavkách na vykládku musí počítať špeditér s dlhšími vykladacími dobami.

6. Definícia na rozlišovanie veľkosti dielov

Rozlišovanie veľkosti dielov sa realizuje v súvislosti s veľkosťami nádob používaných v spoločnosti W&H pre sklad malých dielov (SMD) a paletami pre sklad s vysokými regálmi (SVR). Toto rozlišovanie je potrebné pre bezproblémový príjem tovaru / dielov.

6.1 Malé diely

max. rozmery nádoby (D x Š x V) : 440 x 275 x 200 mm
min. počet dielov na nádobu : 3 kus
max. hmotnosť na diel : 3 kg
(D=dĺžka, Š=šírka, V=výška)

6.2 Veľké diely

Diely, ktoré nespádajú z dôvodu svojej veľkosti / hmotnosti pod bod 6.1, s
max. rozmermi na diel (D x Š x V) : 2600 x 1200 x 810 mm
max. hmotnosť na diel : 1,5 t

6.3 Veľkoplošné diely

Diely, ktoré nespádajú z dôvodu svojej veľkosti / hmotnosti pod zadania uvedené v bodoch 6.1 a 6.2.

7. Obal

- 7.1 Tovar sa musí dodať zabalený a konzervovaný tak, aby boli vylúčené škody spôsobené prepravou a uskladnením.
- 7.2 Pri balení dodávok tovaru sa musia rešpektovať hospodárske ciele legislatívy o ochrane životného prostredia o odpadoch podľa nasledujúcich ekologických priorít:

- Zamedzenie

Obmedzenie na najpotrebnejšiu hmotnosť a objem (ochrana zdrojov a zníženie transportných nákladov).

- Zníženie

Používanie a kontinuálne zlepšenie recyklovateľných obalov z materiálov s recykláciou látok.

- Recyklácia látok

Všeobecné dodacie predpisy

Používanie ekologicky neškodných materiálov s recykláciou látok pre všetky druhy obalov;

Recyklácia podľa možností v blízkosti miesta výskytu, aby sa zabránilo vráteniu cez dodávateľský reťazec a s tým spojeným transportným nákladom.

Zabalenie sa musí vykonať špecificky pre diely podľa hľadísk logistiky, zabezpečenia kvality, ekologickej znášanlivosti a hospodárnosti.

- 7.3 Tovar a jeho pomôcky na balenie nemôžu prečnievať cez vonkajšie kontúry nakladacích pomôcok používaných dodávateľom.
- 7.4 Tovar sa musí odborne konzervovať na miestach ohrozených koróziou. Ochrana proti korózii musí byť účinná pri izbovej teplote a uskladnení v suchých priestoroch v sklade spoločnosti W&H po dobu 6 mesiacov. Diely s fosfátovaním sa musia zásadne naolejovať. Používané konzervačné prostriedky sa musia dobre znášať s konzervačným prostriedkom Cortec VCI 329.
- 7.5 Dodávka tovaru sa musí realizovať v zabalených jednotkách, separátne podľa veľkosti dielov. Kombinácia malých, veľkých a plošných dielov v jednej obalovej jednotke nie je povolená. Neplatí to pre viacdielne komponenty podľa bodu 11.1.
- 7.6 Aby sa zabránilo pomiešaniu, musia sa rozdielne výrobky separátne roztriediť / zabaliť.
- 7.7 Diely, ktoré sa musia fosfátovať u spoločnosti W&H, sa musia zabaliť a označiť separátne.
- 7.8 Diely s vysokým formátom sa musia zabezpečiť proti pádu na príslušných nakladacích pomôckach.

8. Sprievodné papiere / Podklady

Na každú nakladacu pomôcku (manipulačnú jednotku) sa musia upevniť na výrazne viditeľnom mieste nasledujúce dokumenty. Alternatívne sa dajú odovzdať pred vykládkou zamestnancovi na príjme tovaru W&H.

- 8.1 Dodávka **každej zásielky tovaru** sa musí vykonať s nasledujúcimi dokumentami:

Dodávateľia bez pripojenia k WEB portálu

- a) Dodací list s presnými údajmi
- Číslo objednávky W&H
 - Poradové číslo objednávky W&H
 - Číslo materiálu W&H
 - Dodávané množstvo
- b) Atesty (ak sa to vyžaduje v objednávke, výkrese alebo v zvláštnych dohodách)
- c) Bezpečnostné dátové listy (pri nebezpečných látkach)
- d) Vyhlásenie o zhode a začlenení podľa Smernice EÚ o strojných zariadeniach

Dodávateľia s pripojením k WEB portálu

- a) Dodací list alebo z WEB portálu generovaný dodací list s presnými údajmi
- Číslo objednávky W&H
 - Poradové číslo objednávky W&H
 - Číslo materiálu W&H
 - Dodávané množstvo
 - Číslo avíza o dodávke (pri avizovaných dodávkach)
- b) Atesty (ak sa to vyžaduje v objednávke, výkrese alebo v zvláštnych dohodách)
- c) Bezpečnostné dátové listy (pri nebezpečných látkach)
- d) Vyhlásenie o zhode a začlenení podľa Smernice EÚ o strojných zariadeniach

Názna: Pri avizovaných dodávkach musí byť tiež dodaný dodací list s avízom, ktorý sa dá generovať z WEB portálu.

Pokiaľ nie je k dispozícii WEB portál, musí dodávateľ priložiť dodacie listy s údajmi uvedenými pod bodom 8.1. Tieto dodacie listy musia byť dodatočne vybavené upozornením, že nebolo možné avizovanie.

- 8.2 Pri tovaroch na preclenie musí byť priložený dodací list NCTS (New Computerized Transit System), obchodná faktúra, prepravný list a všetky ostatné originálne colné dokumenty. Dodávka musí byť okrem toho označená ako tovar na preclenie.
- 8.3 Pre všetky materiály sú potrebné vyhlásenia dodávateľa podľa nariadenia EÚ. Ak ide o tovar z tretích krajín, potom sa musia dodať pre tento tovar zásadne príslušné atesty o pôvode. Predloženie dokumentov sa nerealizuje spolu s tovarom, ale priamo v požadovaných oblastiach u spoločnosti W&H. Pritom sa musia rešpektovať zadania termínov.
- 8.4 Diely, ktoré musí spoločnosť W&H fosfátovať alebo lakovať, musia byť vybavené separátnym dodacím listom a objednávkou na fosfátovanie / lakovanie. Pozri tiež 7.7 a 10.4.
- 8.5 Ku každej obalovej jednotke (napr. debna, kartón) sa musí dodatočne priložiť dodací list s nasledujúcimi údajmi:
- Číslo dodacieho listu W&H
 - Číslo objednávky W&H
 - Poradové číslo objednávky W&H
 - Číslo materiálu W&H
 - Číslo dodávateľa W&H
 - Dodávané množstvo
 - Číslo dodacieho avíza W&H (pri dodávkach avizovaných cez WEB portál)
- 8.6 Požadované atesty sa musia zaslať dodatočne v digitálnej forme na emailovú adresu testreports@wuh-group.com.
- 8.7 Karty bezpečnostných údajov a vyhlásenia o začlenení/vyhlásenia o zhode sa dodatočne zasielajú v digitálnej for-

Všeobecné dodacie predpisy

me na e-mailovú adresu documentation@wuh-group.com s uvedením čísla objednávky a pozície.

9. Označovanie dielov

9.1 Musí byť možné jednoduché priradenie tovaru k príslušným položkám v dodacom liste. Je potrebné, aby bol tovar alebo jeho priamy samostatný obal vždy označený nasledujúcimi údajmi:

- a) Číslo materiálu W&H
- b) Číslo a položka objednávky W&H
- c) Množstvo

Povrchy nemôžu byť poškodené označením zásielky. Lepiace etikety sa musia odstrániť bezo zvyšku.

9.2 Malé diely sa dajú označiť etiketou na obalovú jednotku pre každú položku objednávky.

9.3 Každý diel spojený s výkresom sa musí trvalo označiť číslom materiálu W&H a podľa zadania W&H firemnou pečiatkou dodávateľa, a musí zostať čitateľný tiež po vykonaní povrchovej úpravy (napríklad maľovať), s gravírovaním alebo vyrazenými číslami. Výška písma sa musí zvoliť vždy podľa veľkosti dielu. Ak neobsahuje výkres zadanie, je prenechané na dodávateľovi, aby zvolil vhodné miesto. Povrchové vlastnosti nemôžu byť negatívne ovplyvnené označením.

9.4 Ak sa skladá dodávaná položka z viacerých samostatných dielov, potom sa musia tieto deklarovať ako diely, patriace k sebe.

10. Označenie dodávky

10.1 K tovaru musia byť priložené dodacie listy tak, ako je to popísané pod bodom 8.1.

10.2 Ak sa skladá dodávaná položka z viacerých zabalených kusov, potom sa musia deklarovať ako kusy, patriace k sebe.

10.3 Dodávky náhradných dielov a súrne dodávky sa musia výrazne označiť a dodať separátne od iných objednávok / zákaziek.

10.4 Diely, ktoré musí spoločnosť W&H fosfátovať alebo lakovať, musia byť vybavené dodacím listom a príslušnou objednávkou dodávateľa na fosfátovanie / lakovanie. Objedávka musí obsahovať množstvo a hmotnosť.

11. Kompletné dodávky

11.1 Viacdielne súčiastky a skupiny súčiastok sa musia dodávať výlučne zviazané.

Súčiastky jedného komponentu / skupina súčiastok musia byť zahrnuté do jednej jednotky (nie podľa druhu dielov).

11.2 Dodávka dielov pri objednávkach súprav je povolená iba vo výnimočnom prípade a po predchádzajúcej dohode s príslušným kompetentným nákupcom / disponentom spoločnosti W&H. To isté platí pre viacdielne komponenty a skupiny súčiastok

11.3 V prípade nedodržania dodacích predpisov spoločnosti W&H si vyhradujeme právo odmietnuť príjem tovaru. Alternatívne vystavíme za náklady, ktoré vzniknú spoločnosti W&H v súvislosti s ďalším príjmom tovaru, faktúru.

12. Zvláštne dohody

12.1 Musia sa dodržiavať zadania z objednávok a výkresov. Nami výslovne povolené odchýlky súčiastok sa musia písomne zaznamenať pri dodávke prostredníctvom dodávateľa (záznaky na dodacích listoch a označenie príslušných dielov prívieskami, nálepkami a pod.):

- a) ktorá zvláštna dohoda / povolenie
- b) sa realizuje medzi kontaktnými partnermi dodávateľa a spoločnosťou W&H.

12.2 Odchýlky od dodávateľských predpisov spoločnosti W&H nie sú povolené bez výslovného písomného povolenia nákupu W&H. Pre komunikáciu by sa mal prednostne použiť portál dodávateľa.

12.3 Pre dodávanie agregátov pripravených na odoslanie platia „Všeobecné prepisy o obaloch pre dokupované agregáty pripravené na odoslanie“.